วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ใบแจ้งซ่อม

เครื่อง โทรศัพท์ภายใน

ส่วนที่ 1 บันทึกแจ้งซ่อม

สายอะแดปเตอร์ โทรศัพท์ภายในหมายเลข 5500 ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เกิดปัญหาการติดต่อภายในกับหน่วยงานอื่นๆ

ผู้แจ้ง ปาณิเพ็ชร์ ตาสอ

20 / 10 / 64

สฎันธ์ สงวนศักดิ์บารมี

นายณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
นักวิทยาศาสตร์
20 / 10 / 64

พีรพงศ์ หนูช่วย

ดร.พีรพงศ์ หนูช่วย
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
21 / 10 / 64

ส่วนที่ 2 การดำเนินการ สฎันธ์ ☑ ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ระบุรายละเอียด) ☐ ไม่สามารถซ่อมได้ (ระบุสาเหตุ)

แค่ปเตอร์ไม่เสียดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเปลี่ยน (ทดสอบกับแค่ปเตอร์ตัวอื่นแล้วสามารถใช้งานได้)

ลงชื่อ สฎันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
22 / 10 / 64

หมายเหตุ (กรณีไม่สามารถดำเนินงานซ่อมแซมได้)

☐ จัดส่งบริษัทซ่อม

☑ รอสั่งซื้ออุปกรณ์

อื่น ๆ .....

ลงชื่อ สฎันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
24 / 10 / 64

หมายเหตุ ดำเนินการแก้ไขแล้ว

OFF-011-02-1-65