



# สรุปรายงาน

การตรวจเช็คอุปกรณ์โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน (LAB03)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ .....2568.....

ไตรมาสที่ :  1                       2                       3                       4

1. จำนวนอุปกรณ์โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน .....6..... รายการ

- 1.1 ถังดับเพลิง .....10..... ตำแหน่ง
- 1.2 ไฟฉายฉุกเฉิน .....6..... ตำแหน่ง
- 1.3 อ่างล้างตาฉุกเฉิน .....3..... ตำแหน่ง
- 1.4 ไฟฉุกเฉิน .....9..... ตำแหน่ง
- 1.5 ฝักบัวฉุกเฉิน .....6..... ตำแหน่ง
- 1.6 ทราบดีดับเพลิง .....6..... ตำแหน่ง

2. ผลการการตรวจเช็ค

- 2.1 อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน .....35..... ตำแหน่ง
- 2.2 อุปกรณ์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน .....-..... ตำแหน่ง

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

(นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี)

ผู้รายงาน

...19.../...9...../...2568...