



สรุปรายงาน

การตรวจเช็คอุปกรณ์โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน (LAB03)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ2567.....

ไตรมาสที่ : ☒ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

1. จำนวนอุปกรณ์โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน7..... รายการ

1.1 ถังดับเพลิง10..... ตำแหน่ง

1.2 ไฟฉายฉุกเฉิน6..... ตำแหน่ง

1.3 อ่างล้างตาฉุกเฉิน3..... ตำแหน่ง

1.4 ไฟฉุกเฉิน9..... ตำแหน่ง

1.5 ฝักบัวฉุกเฉิน6..... ตำแหน่ง

1.6 ทราบดีดับเพลิง6..... ตำแหน่ง

1.7 ระบบแสงสว่าง50..... ตำแหน่ง

2. ผลการการตรวจเช็ค

2.1 อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน90..... ตำแหน่ง

2.2 อุปกรณ์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน-..... ตำแหน่ง

ได้แก่

หมายเหตุ

(นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี)

ผู้รายงาน

...16.../...ธ.ค...../...2566...