



สรุปรายงาน

การตรวจเช็คอุปกรณ์ได้ตอบสนองการณ้ฉุกเฉิน (LAB03)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ2568.....

ไตรมาสที่ : ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4

1. จำนวนอุปกรณ์ได้ตอบสนองการณ้ฉุกเฉิน6..... รายการ

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1.1 ถังดับเพลิง |10..... ตำแหน่ง |
| 1.2 ไฟฉายฉุกเฉิน |6..... ตำแหน่ง |
| 1.3 อ่างล้างตาฉุกเฉิน |3..... ตำแหน่ง |
| 1.4 ไฟฉุกเฉิน |4..... ตำแหน่ง |
| 1.5 ฝักบัวฉุกเฉิน |6..... ตำแหน่ง |
| 1.6 ทราบดีดับเพลิง |6..... ตำแหน่ง |

2. ผลการการตรวจเช็ค

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 2.1 อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |35..... ตำแหน่ง |
| 2.2 อุปกรณ์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน |-..... ตำแหน่ง |

หมายเหตุ

.....
.....
.....
.....

(นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี)

ผู้รายงาน

...27.../...6...../...2569...