



สรุปรายงาน

การตรวจเช็คอุปกรณ์โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน (LAB03)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำปีงบประมาณ2567.....

ไตรมาสที่ : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4

1. จำนวนอุปกรณ์โต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน7..... รายการ

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1.1 ถังดับเพลิง |10..... ตำแหน่ง |
| 1.2 ไฟฉายฉุกเฉิน |6..... ตำแหน่ง |
| 1.3 อ่างล้างตาฉุกเฉิน |3..... ตำแหน่ง |
| 1.4 ไฟฉุกเฉิน |9..... ตำแหน่ง |
| 1.5 ฝักบัวฉุกเฉิน |6..... ตำแหน่ง |
| 1.6 ทราบดีดับเพลิง |6..... ตำแหน่ง |
| 1.7 ระบบแสงสว่าง |50..... ตำแหน่ง |

2. ผลการการตรวจเช็ค

2.1 อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน90..... ตำแหน่ง

2.2 อุปกรณ์ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน-..... ตำแหน่ง

ได้แก่

.....

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

(นางสาวสุจิตรา แสงชัยศรี)

ผู้รายงาน

...17.../...ก.ย...../...2567...